



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS

## RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

### 1. Identificação:

Unidade predial: Juizado Especial de Trânsito  
Setor responsável: Divisão de Obras e Serviços  
Data da Vistoria: 14/04/2016.

### 2. Situação Constatada:

Conforme solicitado pelo Chefe da Divisão de Obras e Serviços e diante do **Ofício N° 66/2016 - JET c requisição 382265**, foi realizada vistoria a fim de apurar as condições estruturais do forro e das paredes da Secretaria do Juizado Especial de Trânsito. A vistoria foi realizada na companhia da Secretária Judicial e de alguns servidores. A seguir, relato dos problemas e sugestões para a solução.

O forro encontra-se com infiltrações e trincas em pontos diversos, podendo vir a desabar a qualquer momento. Afora as provas fotográficas, os servidores relatam estar sobressaltados, pois a todo o momento escutam-se ruídos advindos das placas de gesso, o que configura perigo iminente de queda da estrutura. Sugere-se revisão no telhado, substituição das placas de gesso afetadas pela infiltração, revisão dos cabos que sustentam as placas e, constatada a necessidade pós-inspeção, a troca total do forro da sala.

Outro problema evidenciado foi o surgimento de trincas nas paredes da Secretaria (algumas do teto ao chão), as quais podem ser somente rachaduras no reboco ou até um problema estrutural na alvenaria. A identificação de tal problema só se dará mediante a quebra do reboco e inspeção in loco por profissionais. Diante do que já foi explanado e das fotografias abaixo, é de extrema urgência o envio de uma equipe ao Juizado para tratar preventivamente dos problemas aqui listados a fim de resguardarmos a integridade física dos servidores e o pleno funcionamento das atividades no Juizado.